

**АКТ-1**

**огляду адміністративно санітарних та побутових приміщень закладу**

1. Побутові приміщення які знаходяться у закладі кожного року проводяться косметичні ремонти,щодо стін підлоги, плінтусів та дверних полотен.

Також проводимо косметичний ремонт коридорів парт,стілчиків по класних кімнатах.

2. Класні кімнати потребують емульсійного фарбування стелі та стін.

3. Заміна та оновлення меблів відповідно до класних кімнат, сучасною новітньою технікою.

4. Провести заміну лінолеуму у кабінеті 106 (державна символіка).

5. Капітального ремонту потребує танцювальна зала (шпаклювання та фарбування стелі, стін, заміна освітлення та інше).

6. Провести ремонт кабінету секретаря та учительської, замінити лінолеум у кабінеті психолога.

7. Замінити дверні полотна по коридорі першого поверху та по класним кімнатах першого та другого поверхів.

8. Зробити заміну каналізаційних труб у туалетній кімнаті їдальні.

9. Провести капітальний ремонт харчоблоку їдальні .

Склад робочої групи:

Заступник директора

Ірина ПАВЛІК

Завідувач господарства

Надія БУБКА

Інженер охорони праці

Тамара РОМАНЧУК

Член батьківського комітету

Тетяна ДУЛЬКО

Член учнівського самоврядування

Анна ЖЕЛЕЗНЯК

## АКТ-2

### технічного огляду підвального приміщення (найпростішого укриття)

Склад робочої групи закладу та із членами учнівського самоврядування провели огляд підвального приміщення, де було виявлено ряд не доопрацювань

- 1.перекрити проходи від дітей решітками.
- 2.забетонувати проямки на підлозі.
- 3.додатково провести освітлення до туалетів.
- 4.покрасити підлогу в тих місцях де цього не зроблено.
- 5.побілити стіни там де на час повітряної тривоги знаходяться діти.
- 6.дооблаштувати дітям додаткові місця для сидінь.

Склад робочої групи:

Заступник директора	Ірина ПАВЛІК
Завідувач господарства	Надія БУБКА
Інженер охорони праці	Тамара РОМАНЧУК
Член батьківського комітету	Тетяна ДУЛЬКО
Член учнівського самоврядування	Анна ЖЕЛЕЗНЯК

### **АКТ-3**

#### **Огляд території ,огорожі та МАФ**

Склад робочої групи закладу та із членами учнівського самоврядування провели огляд території ,огорожі та МАФ, де було виявлено ряд не доопрацювань.

- 1.на території закладу є місця де потрібно зробити цементну стяжку.
- 2.на спортивній площадці є тріщини на асфальтному покритті.
- 3.огорожа потребує місцями зварювальних робіт та фарбування.
- 4.МАФ місцями протікає покрівля ,де також потрібно провести заміну.

Склад робочої групи:

Заступник директора	Ірина ПАВЛІК
Завідувач господарства	Надія БУБКА
Інженер охорони праці	Тамара РОМАНЧУК
Член батьківського комітету	Тетяна ДУЛЬКО
Член учнівського самоврядування	Анна ЖЕЛЕЗНЯК

## АКТ- 4

### ОГЛЯД ХАРЧОБЛОКУ ЇДАЛЬНІ

Склад робочої групи закладу та із членами учнівського самоврядування провели огляд харчоблоку їдальні закладу, де було виявлено ряд не допрацювань.

- 1.замінити усе електрообладнання яке знаходиться на балансі закладу на харчоблоці.
- 2.провести поточний ремонт усіх приміщень їдальні та харчоблоку( фарбування ,положення плитки на стіни та підлогу та. інше).
- 3.замінити труби та систему каналізації харчоблоку.
- 4.заміна дверних блоків ( в комплекті).

Склад робочої групи:

Заступник директора

Ірина ПАВЛІК

Завідувач господарства

Надія БУБКА

Інженер охорони праці

Тамара РОМАНЧУК

Член батьківського комітету

Тетяна ДУЛЬКО

Член учнівського самоврядування

Анна ЖЕЛЕЗНЯК

**Акт-5**

**про надання послуг**

Склад робочої групи закладу та із членами учнівського самоврядування провели огляд території щодо виконання договору про надання послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Служба безпеки «Кольчуга»

(договір про закупівлі №149 від 26 травня 2023 року).

З'ясували, що, відповідно до пункту договору №149 від 26 травня 2023 року, не було встановлено відеокамери на території закладу у двохтижневий термін.

Працівники охоронної компанії виконують свої обов'язки відповідно до чинного законодавства та умов договору.

Склад робочої групи:

Заступник директора	Ірина ПАВЛІК
Завідувач господарства	Надія БУБКА
Інженер охорони праці	Тамара РОМАНЧУК
Член батьківського комітету	Тетяна ДУЛЬКО
Член учнівського самоврядування	Анна ЖЕЛЕЗНЯК

## АКТ

### Обстеження бібліотеки першого коридору

14.09.2023 року поступив телефонний дзвінок о 20 годині вечора від охоронця Володимира Служба безпеки «Кольчуга»,

які охороняють Вараський ліцей №6, повідомивши проте,що на першому поверсі бібліотеки незачинене вікно,телефонувавши до завідувача бібліотекою ДАНИЛЕНКО О.І. яка не відповіла,о 20.20 годин, я завідувач господарства БУБКА Н.Д. прийшовши в заклад з допомогою охорони зачинили вікно, де було на папері А-4 написано,що вікно зламане не відкривати,сміття не залишати на підвіконні. Відповідно до даної ситуації ДАНИЛЕНКО О,І. не повідомила охорону,адміністрацію закладу і не зробивши запису у журналі робітника з обслуговування, який знаходиться на вахті проте,що вікно зламане і не зачиняється,чим порушили правила внутрішнього розпорядку закладу.

Склад робочої групи;

Заступник директора

Ірина ПАВЛІК

Інженер з охорони праці

Тамара РОМАНЧУК

Завідувач господарства

Надія БУБКА

### ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Я,БУБКА Н.Д,завідувач господарства 14.09.2023 року о 20.00 годині вечора поступив телефонний дзвінок від охоронця БУРАК В.М. служба безпеки «КОЛЬЧУГА»,який охороняє Вараський ліцей №6 повідомив,що на першому поверсі бібліотеки відчинене вікно о 20.20хвилин годині прийшовши в заклад ми зачинили вікно,де було написано на папері А-4 вікно зламане не відкривати,сміття не залишати на підвіконні. Зі слів охоронця ніхто не повідомляв про поломане вікно,запису немає у журналі робітника з обслуговування,який знаходиться на вахті.

Завідувач господарства

Надія БУБКА

ТОВ служба безпеки « КОЛЬЧУГА»

Володимир БУРАК

**АКТ**

**Огляду класу 210 (образотворче мистецтво)**

Склад робочої групи закладу та із членами учнівського самоврядування 06 грудня 2023 року провели огляд класу 210 образотворче мистецтво де було виявлено, що діти які навчаються у класі скачуть через вікно на балкон де є сліди від взуття на снігу, внаслідок чого поламали підвіконня ,також доведено що на перерві сідають на підвіконня,де і виявлені тріщини на другому підвіконні. Тому директором закладу було прийнято рішення ,щодо заміни одного підвіконня у класі 110 за рахунок власних коштів .

Склад робочої групи:

Заступник директора

Ірина ПАВЛІК

Завідувач господарства

Надія БУБКА

Інженер охорони праці

Тамара РОМАНЧУК

Робітник з компл. обслуговування

Василь КВАЧ

**АКТ**  
**Огляд відеокамери**

Склад робочої групи закладу та із членами учнівського самоврядування 04 грудня 2023 року провели огляд на вахті відеокамери де чітко видно,що о 14 годині 14 хвилин було виявлено,що діти які навчаються у другу зміну в 103 класі польської мови де під час перерви в кількості п'ятеро хлопчиків і одна дівчинка скачуть через вікно на вулицю і через деякий час повертаються назад через вікно у заклад. Тому було прийняте рішення повідомити адміністрацію Ліцею№3про неприпустимі дії дітей їхнього ліцею.

## АКТ

### Обстеження температурного режиму по класних кімнатах у ліцеї №6

Склад робочої групи закладу та із членами учнівського самоврядування провели температурний режим у класних кімнатах де навчаються діти. Температурний режим було проведено у таких класах:

210-клас математичний+19 С.

211-клас образотворче мистецтво+19С.

207-клас музичний+20С.

208-клас української мови+20 С.

Актова зала+17 С.

Танцювальна зала+17 С.

205-клас хімічний+20С.

Заміри режиму проводили протягом двох діб також,це впливало на класи які знаходяться у середині закладу та кутові. В актовій залі було проведено заміну радіаторів на нові ,але тепла ми більше не отримали,тому зроблено аналіз замірів і висновок , у актовій залі є завоздушення системи опалення труб у підвальному приміщенні.

Склад робочої групи;

Заступник директора

Ірина ПАВЛІК

Інженер з охорони праці

Тамара РОМАНЧУК

Завідувач господарства

Надія БУБКА

**Акт-1**

**Обстеження генератора WALTER STAHL- PR8500 WS**

11.10.2024 року було прийнято рішення відвезти генератор на ремонт за адресою Ринок Південний-1 маг №37, після огляду генератора було фахівцем озвучено висновок, згоріла обмотка мотора.

Склад робочої групи:

Заступник директора

Ірина ПАВЛІК

Завідувач господарства

Надія БУБКА

Інженер охорони праці

Наталія ЛІННІК

## **Акт**

### **Обстеження підвіконня по класним кімнатах у ліцеї №6**

Склад робочої групи закладу провели обстеження по всіх класних кімнатах підвіконня, де було зроблено оцінку неналежного ставлення шкільного майна. У класних кімнатах було замінено підвіконня на нове, а саме:

У класах -105,106,108,103,104

Клас-204,207,208,209,210,211. Станом на кінець 2024 році зроблено замовлення на заміну та встановлення підвіконня у танцювальному залі, де також саме підвіконня побите, має неестетичний стан.

Склад робочої групи:

Заступник директора

Ірина ПАВЛІК

Завідувач господарства

Надія БУБКА

Інженер охорони праці

Наталія ЛІННІК

Звіт Вараського ліцею №6  
про ремонтні роботи у 2024 році

Склад робочої групи закладу провели обстеження по всіх класних кімнатах де було зроблено оцінку неналежного ставлення шкільного майна, а саме підвіконня по класним кімнатах та інші види ремонтних робіт(стіни ,панелі,підлога,коридори стіни) та інше . У класних кімнатах було замінено підвіконня на нове,а саме:

У класах -105,106,108,103,104,205,207,208,210,211,209.Станом на кінець 2024 році зроблено замовлення на заміну та встановлення підвіконня у танцювальному залі,де також саме пластикове підвіконня було тріснуте та побите,має неестетичний стан та є загроза для дітей які навчаються у закладі. Загальна кількість встановлених підвіконь 14 штук. Фото додається

Протягом канікулярного періоду були зроблені такі види робіт а саме:

- 1.Полакована актова зала (підлога)
- 2.пофарбовані два класи дерев'яної підлоги.
- 3.Пофарбовані усі парти та стільці на яких навчаються діти.
- 4.